

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ ตำบลละแ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ละแ อ.ยะหา จ.ยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	212,766.00	1.3784	293,276.65	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างใจตามหนังสือ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	มท.0816.4/ว.284			-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ	3000			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			293,276.65	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			290,000.00	
	ตัวอักษร				
	สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางดารินา สะมะแ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมิทธิศักดิ์ ยืน สามี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรวรรณ พงษ์รัตน์)
นักวิชาการศึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 1,3ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	26,000	26,000	
			สภาพเดิม ฝาย กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร			
			ความเสียหาย ฝาย กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยขุดลอกหน้าฝายม 1			
			งานขุดลอกกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร			
			ปริมาณดินขุด จำนวน 100 ลบ.ม.ๆ ละ 30 บาท	3,000		
			ค่าขนย้ายเครื่องจักร	10,000		
				-		
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยขุดลอกหน้าฝายม 3			
			งานขุดลอกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร			
			ปริมาณดินขุด จำนวน 100 ลบ.ม.ๆ ละ 30 บาท	3,000		
			ค่าขนย้ายเครื่องจักร	10000		
				-		
			ช่วงที่ 3 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø จำนวน - ท่อน ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม.ๆ 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 4 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย . เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน - ท่อน ละ 210 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
				26,000		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกือยา-ตะโละตาบอ หมู่ที่ - ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	36,486	36,486	
			สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน 3 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยลงดินลูกรังให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1sta.0+250 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.00 เมตร จำนวน - ท่อน ท่อนละ 210 บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ 124 บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 80 ลบ.ม. ละ 168 บาท	13,440		
			ช่วงที่ 2sta.0+675 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน ท่อนละ 421 บาท	2,526		
			ปริมาณดินถม จำนวน 30 ลบ.ม. ละ 124 บาท	3,720		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 40 ลบ.ม. ละ 168 บาท	6,720		
			ช่วงที่ 3sta.2+580 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 60 ลบ.ม. ละ 168 บาท	10,080		
			ช่วงที่ 4sta.1+200 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย - เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 0 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
				36,486		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกือยา-ตะโละทอ หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	35,280	35,280	
			สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน 2 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยลงดินลูกรังให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1sta.0+585 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน ท่อนละ - บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 120 ลบ.ม. ละ 168 บาท	20,160		
			ช่วงที่ 2sta.1+590 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน ท่อนละ 210 บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ 162 บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 90 ลบ.ม. ละ 168 บาท	15,120		
			ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 210 บาท	-		
			ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย - เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 0 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. ละ 207 บาท	-		
				35,280		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเจาะลอนง หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	38,070	38,070	
			สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 225 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน 3 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยลงดินลูกรังให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1sta.0+850 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน ท่อนละ 210 บาท -			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ 162 บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 75 ลบ.ม.ๆ 168 บาท 12,600			
			ช่วงที่ 2sta.1+278 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ท่อนละ 1,445 บาท 8,670			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ 162 บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 25 ลบ.ม.ๆ 168 บาท 4,200			
			ช่วงที่ 3sta.1+395 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø จำนวน - ท่อน ละ - บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 75 ลบ.ม.ๆ 168 บาท 12,600			
			ช่วงที่ 4sta.1+600 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย - เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน - ท่อน ละ 210 บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 5sta.2+200 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 6sta.2+500 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท -			
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท -			
				38,070		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ						เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนคสล สายปิยะ-ภูเบจือเนาะหมู่ที่ 5ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา						20,824	20,824	
			สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร								
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5 เมตร								
			ถนนเสียหายจำนวน1 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้								
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยวางท่อให้กลับสู่สภาพเดิม								
			ช่วงที่ 1	งานรื้อคอนกรีต	10 ตร.ม.	จำนวน	40 ตร.ม.	ละ	111.00 บาท	4440	
				งานรื้อท่อ	0.80 เมตร	จำนวน	14 ท่อน	ท่อนละ	29 บาท	410	
				วางท่อ ขนาด Ø	0.8 เมตร	จำนวน	14 ท่อน	ท่อนละ	421 บาท	5,894	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	8 เมตร	หนาเฉลี่ย	1.50 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	60 ลบ.ม.ๆ		168 บาท	10,080	
			ช่วงที่ 2	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				วางท่อ ขนาด Ø	0.60 เมตร	จำนวน	ท่อน	ท่อนละ	170 บาท	-	
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	162 บาท	-	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	ลบ.ม.ๆ		168 บาท	-	
			ช่วงที่ 3	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				วางท่อ ขนาด Ø		จำนวน	- ท่อน	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	ลบ.ม.ๆ		168 บาท	-	
			ช่วงที่ 4	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	เมตร		
				วางท่อ ขนาด Ø	1 เมตร	จำนวน	- ท่อน	ละ	210 บาท	-	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.50 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 5	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 6	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	5 เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 7	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 8	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 9	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
			ช่วงที่ 10	กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินถม		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ	ละ	- บาท	-	
				กว้าง	- เมตร	ระยะทาง	- เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร		
				ปริมาณดินลูกรัง		จำนวน	- ลบ.ม.ๆ		207 บาท	-	
									20,824		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนคสล สายตวิ-ปรี หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	15,132	15,132	
			สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน1 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยวางท่อให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1 งานรื้อคอนกรีต 0 ตร.ม. จำนวน - ตร.ม. ละ - บาท	0		
			งานวางท่อ 0.00 เมตร จำนวน - ท่อน ท่อนละ - บาท	-		
			วางท่อ ขนาด Ø 0.8 เมตร จำนวน 12 ท่อน ท่อนละ 421 บาท	5,052		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 60 ลบ.ม.ๆ 168 บาท	10,080		
			ช่วงที่ 2 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน ท่อน ท่อนละ 170 บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ 162 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม.ๆ 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 3 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø จำนวน - ท่อน ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม.ๆ 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 4 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย . เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน - ท่อน ละ 210 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
				15,132		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนคสล สายละ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	21,354	21,354	
			สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน 1 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยวางท่อให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1 งานรื้อคอนกรีต 40 ตร.ม. จำนวน 40 ตร.ม. ละ 111.00 บาท	4440		
			งานรื้อท่อ 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ท่อนละ 29 บาท	234		
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน ท่อนละ 510 บาท	4,080		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 75 ลบ.ม.ๆ 168 บาท	12,600		
			ช่วงที่ 2 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน ท่อน ท่อนละ 170 บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ 162 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม.ๆ 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 3 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø จำนวน ท่อน ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม.ๆ 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 4 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย . เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน ท่อน ละ 210 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม.ๆ ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม.ๆ 207 บาท	-		
				21,354		

ที่	อำเภอ	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	เสนอขอ	ความเห็น อนุกรรมการ	มติ ก.ช.ภ.จ.
	ยะหา	ละแอ	ซ่อมแซมถนนคสล สายอุโบร์คละ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	19,620	19,620	
			สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร			
			ความเสียหาย ถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5 เมตร			
			ถนนเสียหายจำนวน 1 ช่วง ราษฎรไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้			
			ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโดยวางท่อให้กลับสู่สภาพเดิม			
			ช่วงที่ 1 งานรื้อคอนกรีต 0 ตร.ม. จำนวน - ตร.ม. ละ - บาท	0		
			งานวางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน ท่อนละ 1,869 บาท	7,476		
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน ท่อนละ 510 บาท	4,080		
			กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 48 ลบ.ม. 168 บาท	8,064		
			ช่วงที่ 2 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน ท่อน ท่อนละ 170 บาท	-		
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ 162 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม. 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 3 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø จำนวน - ท่อน ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน ลบ.ม. 168 บาท	-		
			ช่วงที่ 4 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย . เมตร			
			วางท่อ ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน - ท่อน ละ 210 บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 5 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 6 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง 5 เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 7 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 8 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 9 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
			ช่วงที่ 10 กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินถม จำนวน - ลบ.ม. ละ - บาท	-		
			กว้าง - เมตร ระยะทาง - เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			
			ปริมาณดินลูกรัง จำนวน - ลบ.ม. 207 บาท	-		
				19,620		